

УПРАЖНЕНИЕ № 8

I. Тема: „Построяване на областта на настройка на АРВ_{П.Д.} съобразно статичната устойчивост и качеството на преходните процеси“.

II. Задача: Като се използва честотната функция $W_{U,EEC}(j\omega)$ на ЕЕС от упражнение №7 да се построи теоретичната област на устойчивост (ОУ) в координатите на настроечните параметри на АРВ_{П.Д.} - T_e и K_{0U} и се отдели от нея практическата област на устойчивост (ПОУ) с гарантирани запас по модул $\beta = 0,85$ и запас по фаза $\gamma = 45^\circ$.

III. Методични указания

Решението преминава през следните етапи:

III.1. Формиране на индивидуалните задания.

За целта се използват резултатите за честотната функция $W_{U,EEC}(j\omega)$ на ЕЕС от упражнение №7.

III.2. Построяват се линиите на D-разбиването и със зададени запаси по модул и фаза. За целта се използват следните съотношения:

- за линията на D-разбиването -

$$K_{0U} = \frac{-1}{\operatorname{Re}(W_{U,EEC}(j\omega))};$$

$$T_e = \frac{-\operatorname{Im}(W_{U,EEC}(j\omega))}{\omega} \cdot K_{0U} = \frac{\operatorname{Im}(W_{U,EEC}(j\omega))}{\omega \cdot \operatorname{Re}(W_{U,EEC}(j\omega))};$$

- за линията със зададен запас по модул β -

$$K_{0U} = \frac{-(1-\beta)}{\operatorname{Re}(W_{U,EEC}(j\omega))};$$

$$T_e = \frac{\operatorname{Im}(W_{U,EEC}(j\omega))}{\omega \cdot \operatorname{Re}(W_{U,EEC}(j\omega))};$$

- за линията със зададен запас по фаза γ -

$$K_{0U} = \frac{-1}{\operatorname{Re}(W_{U,EEC}(j\omega)) \cdot \cos\gamma + \operatorname{Im}(W_{U,EEC}(j\omega)) \cdot \sin\gamma};$$

$$T_e = \frac{\operatorname{Re}(W_{U,EEC}(j\omega)) \cdot \sin\gamma - \operatorname{Im}(W_{U,EEC}(j\omega)) \cdot \cos\gamma}{\omega} \cdot K_{0U}.$$

Изчислените координати на точките от линиите на D-разбиването и със зададените запаси да се нанесат в таблица със следната структура:

ω	Границни линии					
	на D-разбиването		зapas по модул $\beta = 0,85$		зapas по фаза $\gamma = 45^\circ$	
	T_e	K_{OU}	T_e	K_{OU}	T_e	K_{OU}
$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$	s	ед.възб. ед.напр.	s	ед.възб. ед.напр.	s	ед.възб. ед.напр.
0						
0,8						
.						

По изчислените точки се построяват линиите, лежащи в първи квадрант на положително ориентирана декартова координатна система, в която T_e е абциса, а K_{OU} - ордината.

III.3. Щриховат се построените линии и се отделят областите на устойчивост (ОУ и ПОУ).

Начинът на щриховка се определя от знака на $\text{Re}(W_{U,\text{EEC}}(j\omega))$. При движение по линиите в посока на нарастване на ω щриховката се нанася, какато следва:

- $\text{Re}(W_{U,\text{EEC}}(j\omega)) < 0$ - отляво на движението;
- $\text{Re}(W_{U,\text{EEC}}(j\omega)) > 0$ - отдясно на движението.

По този начин нанесените щриховки ще лежат вътре в областта на устойчивост. Положителните части на координатните оси се щриховат единично откъм страната на първи квадрант. Линията на D-разбиването се щрихова двойна и тя, заедно с координатните оси, загражда ОУ.

Сечението на ОУ с областите, заградени от линиите със зададените запаси по модул и фаза определя ПОУ, в която се избират настройките на АРВ_{П.Д.}.