


УПРАЖНЕНИЕ № 4

I. Тема: „Изчисляване на изходния установен режим на едномашинна електроенергийната система с шини с „твърдо“ напрежение и построяване на ъгловите ѝ характеристики“.

II. Задача: На фиг.4.1 е показана принципната схема на едномашинна ЕЕС. Необходимо е да се изчислят $E_{q,*(\text{h})}$, $E'_{q0,*(\text{h})}$, θ_0 , θ'_0 и да се построят ъгловите характеристики $P_{E_q}(\theta)$ и $P_{E'_q}(\theta)$ и върху тях да се отрази работната точка за зададен установен режим.

Схемните и режимните параметри на ЕЕС са дадени в индивидуалните задания, които се възлагат в часовете за семинарни занятия.



Фиг.4.1

III. Методични указания

Решението преминава през следните етапи

III.1. Формиране на индивидуалните задания

Студентът формира индивидуалното си задание по указания варианти от ръководителя на упражнението. За целта се изхожда от данните в таблиците за генераторите и системите им на АРВ, еквивалентните параметри на трансформиращите и електропроводни връзки, режимните параметри на ЕЕС. От параметрите на елементите се коригират:

$$X_{TW,*(\text{h}),N} = K_Z \cdot X_{TW,*(\text{h})}, \text{ о.е.}; \quad K_Z = \left(1 + \frac{12 - N}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{4 - N_{\text{gp}}}{15}\right);$$

$$P_{G,0,*(\text{h}),N} = K_P \cdot P_{G,0,*(\text{h})}, \text{ о.е.}; \quad K_P = \left(1 - \frac{12 - N}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{6 - N_{\text{gp}}}{15}\right),$$

където N е номера на студента от списъка на учебната група;

N_{gp} - номера на учебната група;

$X_{TW,*(\text{h})}$, $P_{G,0,*(\text{h})}$ - съответно индуктивното съпротивление трансформиращите и електропроводните връзки и мощността на генератората за вариантната група.

III.2. Съставя се еквивалентната заместваща схема, изчисляват се собствените и взаимните проводимости на генераторните клонове и на база на данните за изходния установен режим се изчисляват търсените режимни параметри. За изчисляване на търсените параметри се използват методичните указания, дадени в упражнения №1, №2 и №3. В мащаб по избор на студента се построяват ъгловите характеристики, като върху тях се отразява работната точка за разглеждания установен режим.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Параметри на елементите

Таблица 4.1

Група №	G				APB		TW
	X _{d'(ю)}	X' _{d'(н)}	T _{d0}	T _J	K _{0U}	T _e	X _{TW,'(н)}
	о.е.	о.е.	s	s	ед.възб./ед.напр.	s	о.е.
1	1,61	0,282	6,5	11	75	0,30	0,25
2	1,79	0,233	5,4	8,25	70	0,25	0,28
3	1,71	0,304	6,3	7,5	50	0,50	0,31
4	1,84	0,270	6,4	6,8	60	0,25	0,25
5	1,97	0,281	4,8	7,5	50	0,50	0,29

Параметри на режима

Таблица 4.2

Група №	U _{S,0'(н)}	U _{G,0'(н)}	P _{G,0'(н)}
	о.е.	о.е.	о.е.
1	1	1,02	0,80
2	1	1,03	0,75
3	1	1,01	0,75
4	1	1,03	0,80
5	1	1,02	0,80

$$X_{d\Sigma} = X_d + X_{TW}; \quad X'_{d\Sigma} = X'_d + X_{TW}; \quad P_{E_q} = \frac{E_{q,0} \cdot U_{S,0}}{X_{d\Sigma}} \cdot \sin\theta;$$

$$P_{E'_q} = \frac{E'_{q,0} \cdot U_{S,0}}{X'_{d\Sigma}} \cdot \sin\theta - \frac{U_{S,0}^2}{2} \cdot \frac{X_d - X'_d}{X_{d\Sigma} \cdot X'_{d\Sigma}} \cdot \sin(2\theta).$$